



stávající výsadba

dřevěné posedové hranoly
zapuštěny do svahu

třešňová alej

zatrubněná dešťovka
třešňovo-švestkový sad
kosená trávnická cesta
stávající skupina keřů
květnatá louka
betonové schodky
dřevěné pobytové molo

pobření vegetace

ořešáková alej

sedací schody



stávající herní prvky

parkový trávník

průchozí pergola

koryto s dešťovkou + přehrázky
antukové hřiště

B1 Společenská budova
B2 Zastřešené pódium

KRESLIL:		 	
Dan Arnošt Petra Pchálková Karolína Posová	Ondřej Škarka Tereza Vařejková Alice Zachovalová		
MÍSTO (K.Ú):	Vojnice u Olomouce (okres Olomouc)	DATUM:	5/2019
PŘEDMĚT:	Workshop - krajinářské téma	FORMÁT:	2 A4
AKCE:	Krajinářská studie	MĚŘÍTKO:	750
VÝKRES:	Situace pobytové zóny Hliník	ČÍS. VÝKRESU:	4

